

ESTACIÓN DE FRANCIA DE BARCELONA

28/7/2017



Josep Gimenez
Angela Mayneris
Alex Fernandez
Lucia C. Rodríguez

CARACTERÍSTICAS DEL INCIDENTE

Total de heridos: 54

Hospitalizados: 14

Heridos de gravedad: 3

Aplicación protocolo AMV

Recursos movilizados:
Bomberos de Barcelona
SEM

Guardia Urbana
Mossos d'esquadra





DIFICULTADES

- . Transferencia información CGE
- . Activación tardía protocolo AMV bomberos
- . Dificultad colocación de arcones AMV
- . No valoración de los riesgos primer grupo de intervinientes



DIFICULTADES

. Protocolo AMV bomberos vs SEM

. Efecto túnel

. Falta de señalización de las víctimas

. Falta de señalización de las zonas caliente / tibia y fría

Sensación de falta de recursos en noria de evacuación





ESTACIÓ
DE
FRANÇA

GRÀCIAS POR VUESTRA ATENCIÓN !